

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków

inż. Ryszard Kowalski

80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132

NIP 583-020-98-32

☎ (058) 309-91-99 ; (058) 300 00 97

WOJEWÓDZKI URZ. OCHRONY ZABYTEK  
w Gdańsku  
ul. Dvrekvina 132  
uzrk@poczta.onet.pl  
fax (058) 300 00 98 ☎ 0601-689-199




1. Elewacja wschodnia, najstarsza część kościoła.



2. Szczyt elewacji wschodniej.



3. Zachodnia część elewacji południowej. Na murze ślad historycznej kruchty południowej.




4. Wschodnia część elewacji południowej z prezbiterium.

WOJEWODZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTEKÓW  
w Gdańsku  
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk



5. Wielokrotnie przemurowywana zakrystia dostawiona do prezbiterium od strony północnej kościoła.



6. Elewacja północna. Ślady historycznych przemurowań.



7. Współczesna wieża dostawiona do kościoła od strony zachodniej.



8. Przyziemie elewacji południowej. Do wtórnego oplaszczowania dostawiono współczesny cokół.



9. Zniszczony współczesny cokół elewacji południowej i wykruszone cementowe spoiny między wtórnie wykorzystanymi ceglami rozbiórkowymi.

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTEKÓW  
w Gdańsku  
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk



10. Ślady różnych tynków i zacierek wtórnych na najstarszych fragmentach elewacji kościoła.



11. Niewłaściwie odprowadzana deszczówka i kolonia glonów porastająca zniszczony cokół.



12. Porosty w partii przyziemia elewacji południowej.



13. Porosty na cokole elewacji wschodniej.



14. Rozwarstwiona i zdeintegrowana cegła oryginalna w części prezbiterium.



15. Oryginalne cegły i wtórne spoiny założone w miejsce wypłukanych, pierwotnych.

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
w Gdańsku  
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk



16. Oryginalna cegła oraz fuga widoczne w otworze maculcowym.



17. Zawilgocona struktura muru południowego uwidoczniła po usunięciu cementowego tynku wewnętrznego.



18. Wnętrze świątyni, ściana południowa po usunięciu cementowego tynku wtórnego. Na pierwszym planie oryginalna płyta nagrobna z 1651 roku wykonana z wapienia olandzkiego.

19. Fragment oryginalnej chrzcielnicy, element przeznaczony do wyeksponowania w świątyni.



20. Część prezbiterium. Po usunięciu cementowego tynku uwidoczniło się powojenne przemurzenie i zabrudzoną lepikiem ścianę pierwotną.